

# 1.周縁地下水等水質調査

安和エコパーク
写真表題
調査地点
説明
調査地点(上流)
調査年月日
2022年8月30日



安和エコパーク
写真表題
採取試料
説明
採水したサンプル(上流)
調査年月日
2022年8月30日



安和エコパーク
写真表題
調査地点
説明
調査地点(下流)
調査年月日
2022年8月30日



# 1.周縁地下水等水質調査

安和エコパーク

写真表題  
採取試料

説明  
採水したサンプル(下流)

調査年月日  
2022年8月30日



安和エコパーク

写真表題  
調査地点

説明  
調査地点(集水ピット)

調査年月日  
2022年9月16日



安和エコパーク

写真表題  
採取試料

説明  
採水したサンプル(集水ピット)

調査年月日  
2022年9月16日



## 2.放流水(処理水)水質

安和エコパーク
写真表題
調査地点
説明
調査地点(処理水槽)
調査年月日
2022年10月20日



安和エコパーク
写真表題
採水状況
説明
採水状況
調査年月日
2022年10月20日



安和エコパーク
写真表題
採取試料
説明
採水したサンプル(処理水)
調査年月日
2022年10月20日



### 3.浸出水(原水)水質


安和エコパーク
写真表題
調査地点
説明
調査地点(調整槽)
調査年月日
2021年8月25日



安和エコパーク
写真表題
採水状況
説明
採水状況
調査年月日
2021年8月25日



安和エコパーク
写真表題
採取試料
説明
採水したサンプル(原水)
調査年月日
2021年8月25日



## 4.石綿調査

安和エコパーク

写真表題

調査地点

説明

敷地境界 風上側

調査年月日

2022年8月30日



安和エコパーク

写真表題

調査地点

説明

敷地境界 風下側

調査年月日

2022年8月30日



安和エコパーク

写真表題

調査状況

説明

アスベストサンプラー

設置状況

調査年月日

2022年8月30日



## 4.騒音調査

安和エコパーク
写真表題
調査地点
説明
測定地点(敷地境界線)
調査年月日
2022年8月30日



安和エコパーク
写真表題
調査状況
説明
騒音計の設定、測定
調査年月日
2022年8月30日



安和エコパーク
写真表題
調査状況
説明
測定地点の周辺状況
調査年月日
2022年8月30日



## 5.振動調査

安和エコパーク
写真表題
調査地点
説明
測定地点(敷地境界線)
調査年月日
2022年8月30日



安和エコパーク
写真表題
調査状況
説明
振動計の設定、測定
調査年月日
2022年8月30日



安和エコパーク
写真表題
振動計
説明
振動計設置状況
調査年月日
2022年8月30日



## 6.悪臭調査

安和エコパーク

写真表題

調査地点

説明

風上側調査地点

調査年月日

2022年8月30日



安和エコパーク

写真表題

調査状況

説明

ポンプによるサンプリング

調査年月日

2022年8月30日



安和エコパーク

写真表題

室内分析

説明

パネラーによる判定

調査年月日

2022年8月30日

