


#### 4.騒音調査

安和エコパーク
<b>写真表題</b>
調査地点
<b>説明</b>
測定地点(敷地境界線)
<b>調査年月日</b>
2020年9月15日



安和エコパーク
<b>写真表題</b>
調査状況
<b>説明</b>
騒音計の設定、測定
<b>調査年月日</b>
2020年9月15日



安和エコパーク
<b>写真表題</b>
調査状況
<b>説明</b>
測定地点の周辺状況
<b>調査年月日</b>
2020年9月15日



## 5.振動調査

安和エコパーク
<b>写真表題</b>
調査地点
<b>説明</b>
測定地点(敷地境界線)
<b>調査年月日</b>
2020年9月15日



安和エコパーク
<b>写真表題</b>
調査状況
<b>説明</b>
振動計の設定、測定
<b>調査年月日</b>
2020年9月15日



安和エコパーク
<b>写真表題</b>
振動計
<b>説明</b>
振動計設置状況
<b>調査年月日</b>
2020年9月15日



## 6.悪臭調査

安和エコパーク	
<b>写真表題</b>	
調査地点	
<b>説明</b>	
風下側調査地点	
<b>調査年月日</b>	
2020年9月16日	

安和エコパーク	
<b>写真表題</b>	
調査状況	
<b>説明</b>	
ポンプによるサンプリング	
<b>調査年月日</b>	
2020年9月16日	

安和エコパーク	
<b>写真表題</b>	
室内分析	
<b>説明</b>	
パネラーによる判定	
<b>調査年月日</b>	
2020年9月16日	