


## 7.石綿調査

安和エコパーク
<b>写真表題</b> 調査地点
<b>説明</b> 風下調査点2地点
<b>調査年月日</b> 2020年9月16日




安和エコパーク
<b>写真表題</b> 調査状況
<b>説明</b> サンプラーの設置
<b>調査年月日</b> 2020年9月16日



安和エコパーク
<b>写真表題</b> 調査状況
<b>説明</b> アスベストサンプラー
<b>調査年月日</b> 2020年9月16日




資料 2 : 騒音に係る環境基準の類型指定図






資料 3 : 騒音規制法に基づく規制指定図



資料 4：振動規制法に基づく規制地域指定図





資料 5 : 悪臭規制法に基づく規制地域指定図

