

# 調査状況写真

## 1.周縁地下水等水質調査

|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 調査地点         |
| <b>説明</b>    |
| 調査地点(上流)     |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月12日   |



|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 採取試料         |
| <b>説明</b>    |
| 採水したサンプル(上流) |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月12日   |



|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 調査地点         |
| <b>説明</b>    |
| 調査地点(下流)     |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月12日   |



安和エコパーク

**写真表題**  
採取試料

**説明**  
採水したサンプル(下流)

**調査年月日**  
2021年8月12日



安和エコパーク

**写真表題**  
調査地点

**説明**  
調査地点(集水ピット)

**調査年月日**  
2021年8月12日



安和エコパーク

**写真表題**  
採取試料

**説明**  
採水したサンプル(集水ピット)

**調査年月日**  
2021年8月12日




## 2.放流水(処理水)水質

|                            |
|----------------------------|
| 安和エコパーク                    |
| <b>写真表題</b><br>調査地点(夏季調査)  |
| <b>説明</b><br>調査地点(処理水槽)    |
| <b>調査年月日</b><br>2021年8月25日 |



|                            |
|----------------------------|
| 安和エコパーク                    |
| <b>写真表題</b><br>採水状況(夏季調査)  |
| <b>説明</b><br>採水状況          |
| <b>調査年月日</b><br>2021年8月25日 |



|                            |
|----------------------------|
| 安和エコパーク                    |
| <b>写真表題</b><br>採取試料(夏季調査)  |
| <b>説明</b><br>採水したサンプル(処理水) |
| <b>調査年月日</b><br>2021年8月25日 |



安和エコパーク

**写真表題**  
調査地点(冬季調査)

**説明**  
調査地点(処理水槽)

**調査年月日**  
2021年12月9日




安和エコパーク

**写真表題**  
採水状況(冬季調査)

**説明**  
採水状況

**調査年月日**  
2021年12月9日



安和エコパーク

**写真表題**  
採水状況(冬季調査)

**説明**  
採水したサンプル(処理水)

**調査年月日**  
2021年12月9日



### 3.浸出水(原水)水質

|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 調査地点         |
| <b>説明</b>    |
| 調査地点(調整槽)    |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月25日   |



|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 採水状況         |
| <b>説明</b>    |
| 採水状況         |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月25日   |



|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 採取試料         |
| <b>説明</b>    |
| 採水したサンプル(原水) |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月25日   |



#### 4.石綿調査

|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 調査地点         |
| <b>説明</b>    |
| 風下調査点St.1    |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月11日   |



|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 調査地点         |
| <b>説明</b>    |
| 風下調査点St.2    |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月11日   |



|              |
|--------------|
| 安和エコパーク      |
| <b>写真表題</b>  |
| 調査状況         |
| <b>説明</b>    |
| アスベストサンプラー   |
| 設置状況         |
| <b>調査年月日</b> |
| 2021年8月11日   |

